



# Ochranný plášť pro opakované použití

**Výrobek:** ochranný plášť pro opakované použití z mikrovlákná, dodavatel MIP(UK) Ltd.

Manipulace	<p>V infekčním prostředí nebo pokud hrozí nebezpečí nákazy je třeba manipulovat s použitými plášti dle odpovídajících vnitřních směrnic uživatele pro manipulaci s kontaminovaným prádlem. Pro svoz plášťů je vhodné použít <u>nepromokavé</u> nebo <u>samozevíratelné prateľné pytle</u> (dodavatel APOS BRNO).</p> <p>Ochranný plášť si zachovává své užité vlastnosti až <b>75 pracích cyklů</b>.</p>
Plnění pracího stroje	Je doporučeno plnit prací stroj na 70-80 % jeho kapacity.
Předpírka	Vzhledem k charakteru ušpinění pláště je postačující jedna předpírka ve studené vodě při vysoké hladině, čas 3 minuty.
Hlavní praní	Hlavní praní po dobu 10 minut s použitím dávkování pracího prostředku pro syntetické tkaniny. Pokud to umožňuje nastavení teploty ve fázi hlavního praní, zvolíme teplotu do 75°C. Lze rovněž použít technologii nízkoteplotního praní s chemo-termo dezinfekcí (dle možností dodavatele pracích prostředků).
Máchání	Po hlavním praní je třeba zařadit čtyři máchací cca dvouminutové cykly ve vysoké hladině. Pokud to programovací jednotka stroje umožňuje, provádíme máchání s použitím „cool-down“, tj. s postupným snižováním teploty máchací lázně. Pokud to systém dávkování pracích prostředků umožňuje, upravíme v poslední máchací lázni pH na hodnotu 6,0.
Odstředění	– na závěr odstředění při nízkých otáčkách v délce 3-5 minut.
Sušení	Textilie se mohou sušit v bubnových sušičích a to co nejdříve po vyprání. Použijte program na sušení syntetických tkanin. Výstupní teplota ze sušiče by neměla převyšit 75°C. <b>Důležitý požadavek: nepřesušit.</b> Jakmile je bariérová (žlutá) tkanina suchá, ukončete sušení a pláště ihned vyjměte z bubnu sušiče. Manžety a tkanice mohou být lehce navlhle a vysuší se přirozenou cestou. <b>Výrobek se nežehlí!</b>
Důležité pokyny:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Textilie jsou odolné vůči ušpinění, proto je není třeba bělit. Prostředky na bázi chlóru nepoužívejte!</li><li>2. Nedoporučuje se používání aviváže a změkčovacích prostředků.</li><li>3. Pravidelně kontrolujte vnitřní části bubnů praček a sušičů a okamžitě odstraňte jakékoliv ostré nerovnosti, které by mohly poškodit textilie.</li><li>4. Za lokální aplikaci dezinfekčních prostředků nese plnou odpovědnost uživatel. Rozhodně nesmí být na bázi chlóru. Doporučujeme nejprve prostředek vyzkoušet např. na zadním cípu pláště ohledně případného zanechání skvrn či zhoršení vodonepropustnosti.</li></ol>